

Kurulma
Automotive Refinish **2K**

Acrylic Primer 1K

คูรูมาร์ สีสันอะคริลิก 1K



แห้งเร็ว กลบต่อได้ดี
Good hiding, fast drying



**ยึดเกาะบนผิวเหล็ก
และโลหะได้ดี**
Good adhesion metal work



พ่นและขัดง่าย
Easy to spray and
easy to sand





Kuruma Acrylic Primer Serfacer 1K

คูรูมา สีพ่นรองพื้นอะคริลิก 1K

Description	- Good hiding, fast drying - Good adhesion for metal work - Easy to spray and easy to sand	คุณลักษณะ	- กลบตัวดีแห้งเร็ว - ยึดเกาะบนผิวเหล็กและโลหะได้ดี - พ่นและขัดง่าย
Surface Preparation	Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and Contaminants.	การเตรียมพื้น	ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
Mixing Ratio	Kuruma Acrylic Primer = 100 by weight or 100 by volume and dilute with Kuruma Thinner No.20 at 60 - 70 % for suitable application	อัตราส่วนผสม	คูรูมา สีพ่นอะคริลิก = 100 โดยน้ำหนัก หรือ 100 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย คูรูมา ทินเนอร์ เบอร์ 20 ไม่เกิน 60 - 70 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น
Spray Viscosity at 30°C	17.0 - 19.0 sec / Ford Cup No.4	ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C	17.0 - 19.0 วินาที / ถ้วยฟอร์ด เบอร์ 4
Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.2 - 1.5 mm. Spraying air pressure : 1.5 - 1.8 bar	การตั้งค่าปืนพ่นสี	พ่นแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.2 - 1.5 มม. แรงดันลมที่ปืนพ่นสี : 1.5 - 1.8 บาร์
No. of Coats	2 Full coats	จำนวนรอบที่พ่น	พ่น 2 เที่ยวเต็ม
Film Thickness	15 to 20 Microns / Coat	ความหนาฟิล์ม	15 - 20 ไมครอน / เที่ยว
Flash Time	2 - 3 minutes flash time between coats	พักระหว่างเที่ยว	2 - 3 นาที / เที่ยว
Drying Time at 30°C	Touch Dry : 3 - 5 mins. Dry to sand : 20 mins.	ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C	แห้งผิว : 3 - 5 นาที แห้งขัด : 20 นาที
Package Size	1 Kg. (12 can / carton), 4 Kg. (4 can / carton)	ขนาดบรรจุ	1 กก. (12 กระป๋อง / ลัง), 4 กก. (4 กระป๋อง / ลัง)
Safety and Disposal	1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet 2. Observe the precautionary notices displayed on the container 3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products 4. Good ventilation must be provided in the working environment	ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์	1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน 3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี 4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์